


MASSBLATT FÜR CERECARE-Standardmodelle



Ceinture/Mieder • Panty • Body • Combiné

Um die Größe der Kompressionskleidung bestimmen zu können wird vor der Operation der Beckenumfang an der breitesten Stelle des Gesäßes/ Schritthöhe (siehe Zeichnung) nur mit leichtem Druck gemessen. Messung idealerweise vor einem Spiegel und mit Hilfe einer zweiten Person.

Das Maßband sollte flach positioniert werden, vor allem an der Körperrückseite.

.....cm

Größe	Beckenumfang in cm	Konfektionsgröße	
1	85 / 90	32 / 34	XS
2	91 / 95	34 / 36	S
3	96 / 101	38 / 40	M
4	102 / 111	42 / 44	L
5	112 / 123	46 / 48	XL
6	124 / 136	50 / 52	XXL

